

« هشدارهای ایمنی کار با تجهیزات غواصی ماریک Tigullio ایتالیا »



- ۱- آموزش استفاده از این سیستم برای اپراتورها الزامی است.
 - ۲- سیلندرهاى سیستم بایستی فقط توسط هوای پالایش شده تنفسی که شامل حدود ۲۰ درصد اکسیژن است شارژ شوند.
 - ۳- به هیچ وجه سیلندرها را با اکسیژن فالتس و یا هوای با درصد اکسیژن بیشتر از ۲۰ درصد شارژ ننمائید.
 - ۴- هوای تنفسی داخل سیلندرها فقط توسط کمپرسورهای تنفسی که دارای استاندارد بین المللی می باشند و با استفاده از آداپتور مخصوص شارژ شوند.
 - ۵- شارژ سیلندرها را توسط مؤسسات معتبر و افراد ذیصلاح انجام دهید.
 - ۶- سلامت سیلندرها را طبق دستورالعمل های ایمنی بطور دوره ای توسط مراجع ذیصلاح آزمایش نمائید.
 - ۷- از ضربه به قطعات مساس نظیر شیر ایمنی و فشارسنج ها اجتناب شود.
 - ۸- از دستکاری قطعات و لوازم دستگاه بویژه اجزایی که تمت فشار شدید می باشند توسط افراد غیر مسئول فووداری شود.
 - ۹- کلیه اجزاء دستگاه طبق دستورالعمل های ایمنی بطور دوره ای توسط مراجع و یا افراد ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرند.
- عدم رعایت هر یک از موارد فوق، تعهد ضمانت فنی و مسؤلیتهای بعدی فروشنده را در قبال این دستگاه لغو می نماید.*